

Cieszyn, dnia 14.09.2020r.

WI.7011.15.10.2020

**Sz. P. Janusz Hudziec**  
**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego**  
**Komisji Rewizyjnej**

Odpowiedź na pismo Biura Rady Powiatu Cieszyńskiego znak BR.1711.5.2020  
z dnia 10.09.2020 r. w sprawie stanu technicznego obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej 1

Zgodnie z protokołami Nr PDPS/1/2020 z dnia 11.09.2020r. oraz Nr PDPS/2/2020 z dnia 11.09.2020r. z okresowego przeglądu budynków przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat, stan techniczny zabytkowych obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej 1 (zespół pałacowy w Drogomyślu - dawny pałac Callischów, wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-430/90 na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków w Bielsku – Białej z dnia 15.09.1990r. nr KL.IV-5340/14/90) przedstawia się następująco:

**1) Budynek główny – Warsztat Terapii Zajęciowej:**

- fundamenty budynku są zawilgocone, zasolone, zagrzybione na skutek braku izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych, stan techniczny fundamentów: średni (50% zużycia),
- ściany zewnętrzne nie spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku i wymagają docieplenia. Obecnie z murów skuty jest tynk zewnętrzny do wysokości okien, aby umożliwić „oddychanie” ścian w celu ich wysuszenia, stan techniczny ścian zewnętrznych: średni (30% zużycia),
- stropy – brak widocznych uszkodzeń, stan techniczny stropów: dobry,
- dach – pokrycie z blachy ocynkowanej płaskiej, stan techniczny dachu: zadawalający (20% zużycia),
- tynki wewnętrzne – zbutwiałe, zasolone, zawilgocone i zagrzybione tynki piwnic (do wymiany), stan techniczny tynków wewnętrznych: zadawalający (10% zużycia),
- tynki zewnętrzne – do uzupełnienia tynki po skutych, zbutwiałych, zasolonych, zawilgoconych i zagrzybionych tynkach parteru - wskazane jest wykonanie tynków o dużej paroprzepuszczalności np. mineralny, silikatowy, polikrzemianowy lub wykonanie tynków renowacyjnych, stan techniczny tynków zewnętrznych: zły (60% zużycia),
- posadzki – bez uszkodzeń, stan techniczny posadzek: dobry,
- stolarka – okna skrzynkowe drewniane z końca lat 90-tych XX w. - do wymiany, z uwagi na konieczność przywrócenia formy otworów okiennych i stolarki do stanu pierwotnego (zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków). Stolarka drzwiowa wymaga drobnych napraw i konserwacji, stan techniczny stolarki: średni (50% zużycia),
- izolacje – brak prawidłowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych, stan techniczny izolacji: średni (50% zużycia),
- malowanie – w piwnicach malowanie zniszczone na skutek zawilgocenia i zagrzybienia tynków ścian – całość do malowania ze wcześniejszą impregnacją grzybobójczą, stan techniczny malowań: średni (10% zużycia),
- instalacja c.o. – rury stalowe skorodowane – do wymiany. Grzejniki żeliwne z uwagi na długi okres użytkowania prawdopodobnie z osadzonym kamieniem (zmniejszona jest sprawność) – wskazana wymiana. Kocioł gazowy nie posiada przeglądu technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego. Do wykonania w trybie pilnym roboty związane

z dostosowaniem kotłowni do warunków zgodnie z przepisami, stan techniczny instalacji c.o.: zły (60% zużycia),

- instalacja wod. – kan. – ruraż niesprawny – do wymiany, stan techniczny instalacji wod. – kan. : średni (20% zużycia),
- instalacja elektryczna – bez uszkodzeń, stan techniczny instalacji elektrycznej: dobry,
- elementy kowalsko – ślusarskie – bez uszkodzeń, stan techniczny elementów kowalsko – ślusarskich: dobry.

Na podstawie szacunkowych kosztów robót, sporządzonych przez p. Inspektora Nadzoru Piotra Kohuta zaleca się wykonać w pierwszej kolejności:

- remont dachu (w tym: wymianę pokrycia dachowego z blachy na blachę, wymianę rynien i rur spustowych, częściową wymianę deskowania i więźby, przemurowanie kominów, zabezpieczenie owadobójcze i ogniochronne elementów więźby),
- docieplenie stropu parteru (rozebranie polep stropów drewnianych, rozebranie posadzek z cegły, oczyszczenie podłoża pod izolację, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i paroprzepuszczalnej, wykonanie izolacji cieplnej poziomej stropu z wełny mineralnej gr. 20 cm wraz z pomostami komunikacyjnymi),
- docieplenie połaci dachowych (rozbiórka podsufitki, wykonanie izolacji paroszczelnej i paroprzepuszczalnej, wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm),
- remont elewacji,
- wymianę stolarki okiennej drewnianej wraz z wymianą podokienników wewnętrznych, naprawą tynków i malowaniem ościeży,
- renowację drzwi zewnętrznych,
- zbadanie potrzeby wykonania izolacji p-wilgociowej ław i ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym, skuciem zawilgoconych i zasolonych tynków, wykonaniem tynków renowacyjnych w piwnicy,
- wymianę instalacji c.o.,
- kompleksową modernizację kotłowni (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne c.o. i c.w.u., w tym: usunięcie zbędnych instalacji, założenie okna jako otworu rozprężnego w przypadku zaistnienia zagrożenia wybuchowego, montaż drzwi p-pož. do kotłowni, roboty wykończeniowe i dokonanie przeglądu urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego). Obecnie kocioł jest wymieniony, natomiast stare urządzenia, zbiorniki trzeba pociąć i wyłomować.

## 2) Budynek gospodarczy

Zgodnie z Protokołem Nr PDPS/2/2020 z dnia 11.09.2020r. z okresowego przeglądu budynku budynek należy bezwzględnie wyłączyć z użytkowania i zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych. Z techniczno – ekonomicznego punktu widzenia budynek nadaje się do rozbiórki. Z uwagi na to, iż budynek stanowi element objęty ochroną konserwatorską zespołu pałacowego wpisanego do rejestru zabytków pozwolenie na rozbiórkę leży w gestii Generalnego Konserwatora Zabytków.

W przypadku nie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę – wymagany jest pilny remont w zakresie całości budynku.

Stan techniczny poszczególnych elementów budynku gospodarczego jest następujący:

- fundamenty – zawilgocone, zasolone, zagrzybione na skutek braku izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych, stan techniczny fundamentów: dobry (5% zużycia),
- ściany – zawilgocone i zasolone z uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej, widoczne ubytki, stan techniczny ścian: średni (40% zużycia),
- stropy – zniszczone, w całości do wymiany, stan techniczny stropów: zły (100% zużycia),
- dach – zniszczony – w całości do wymiany, stan techniczny dachu: zły (100% zużycia),



- tynki wewnętrzne – zbutwiałe, zasolone, zawilgocone i zagrzybione, w całości do wymiany, stan techniczny tynków wewnętrznych: zły (100% zużycia),
- tynki zewnętrzne – zbutwiałe, zasolone i zagrzybione, w całości do wymiany, stan techniczny tynków zewnętrznych: zły (100% zużycia),
- posadzki – do wymiany, stan techniczny posadzek: zły (100% zużycia),
- stolarka okienna i drzwiowa zniszczona, w całości do wymiany, stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej: zły (100% zużycia),
- malowanie – w całości zniszczone, stan techniczny malowań: zły (100% zużycia),
- izolacje przeciwwilgociowe – brak,
- instalacje c.o. i wod. – kan. – brak,
- instalacja elektryczna – zniszczona, w całości do wymiany, stan techniczny instalacji elektrycznej: zły (100% zużycia),
- do uzupełnienia opaski chodnikowe wokół budynku.

### 3) Ogrodzenie

Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, na wniosek gminy Strumień, w 2019 roku wykonał fragment płotu z siatki (135 mb) od strony południowej (tj. od strony traktu spacerowego) wraz z demontażem pierwotnego ogrodzenia.

Do wymiany jest ogrodzenie od strony pól. Natomiast od strony dwóch ulic jest ogrodzenie murowane ze sztachetami wymagające konserwacji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja zdjęciowa

Załącznik nr 2 – Protokół nr PDPS/1/2020 z dnia 11.09.2020r.

Załącznik nr 3 – protokół nr PDPS/2/2020 z dnia 11.09.2020r.

W.Z. STAROSTY  
*Jadwiga Żugał*  
 Wicestarosta

Z-ca Naczelnika  
 Wydziału Inwestycji  
*Barbara Filipczak*  
 Barbara Filipczak

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph or section.

Handwritten signature or initials in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text or notes in the lower-right quadrant of the page.



Dokumentacja zdjęciowa  
dotycząca stanu technicznego obiektów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu przy  
ul. Modrzewiowej 1

**1) Budynek główny – Warsztat Terapii Zajęciowej**































## 2) Budynek gospodarczy









### 3) Ogrodzenie





POWIATOWY DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13  
tel. 33 853 36 40, 33 857 21 25  
NIP 548-15-78-725, REGON 001008185

.....  
(pieczęć nagłówkowa zarządcy)

## Protokół Nr PDPS/1/2020

z dnia 2020-09-11

okresowego przeglądu budynku (obiektu budowlanego) przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat, w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) wraz wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

### 1. Dane ogólne:

Nazwa obiektu budowlanego: **Warsztat Terapii Zajęciowej**

Rodzaj budynku: **budynek terapeutyczny**

Położenie (adres): **43-424 Drogomyśl ul. Modrzewiowa 1**

Lokalizacja: **działka nr 79, obręb ewidencyjny Drogomyśl,**

**jednostka ewidencyjna Strumień, powiat Cieszyn, województwo śląskie**

Nr inwentarzowy: **ST-I-15-159-5**

Wartość odtworzenia (początkowa): **1 030 353,77 zł**

Własność: **Powiat Cieszyński**

Zarządca obiektu: **Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie  
43-430 Skoczów ul. Sportowa 13**

### 2. Inne dane:

Kubatura: **9 157,30 m<sup>3</sup>,**

Powierzchnia użytkowa: **1 272,28 m<sup>2</sup>,**

Powierzchnia zabudowy: **1 253,46 m<sup>2</sup>.**

### 3. Komisja w składzie:

1. Uprawniony specjalista – **Jacek Jaroszewski – uprawn. budowl. nr 104/93 B-B,**

**Członek ŚOIIB o nr SLK/BO/0687/02**

2. Przedstawiciel użytkownika - **Sebastian Słonina – Kierownik WTZ**

3. Przedstawiciel jednostki zarządzającej – **Witold Rybak – Kierownik Działu Gospodarczego**

4. dokonała bezpośrednich i szczegółowych oględzin poszczególnych elementów budynku, instalacji oraz jego przynależnych urządzeń i stwierdziła, że na skutek:

a) normalnego zużycia i wieku (tak / nie): **tak,**

b) zagrzybienia (tak / nie): **tak,**

c) porażenia przez owady (tak / nie): **nie,**

d) bakterii i korozji (tak / nie): **tak,**

e) innych czynników: **brak izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych,**

- 2) budynek (obiekt budowlany) uległ zniszczeniu w **23,80 %** wg kosztorysu uproszczonego i kwalifikuje się\* / ~~nie kwalifikuje się\*~~ do remontu w trybie
- a) pilnym\* - I stopień – *w zakresie konserwacji dachu i dokończenia osuszenia budynku, w zakresie instalacji centralnego ogrzewania,*
  - b) bezzwłocznym\* - II stopień – *stalarka okienna,*
  - c) zwykłym\* - III stopień – *w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i pozostałych elementów.*

**4. Opis techniczny:**

1. Szczegółowy stan poszczególnych elementów budynku (objektu budowlanego) podano w Załączniku Nr 1 do protokołu przeglądu budynku (objektu budowlanego).

**5. Wymagania dotyczące opracowań szczegółowych:**

1. budynek (obiekt budowlany) wymaga\* / ~~nie wymaga\*~~ opracowania :  
ekspertyzy budowlanej – *dotyczącej docieplenia ścian zewnętrznych.*

**6. Przypuszczalny koszt remontu :**

1. Wg uproszczonego kosztorysu podanego w Załączniku Nr 2 do protokołu przeglądu budynku (objektu budowlanego) będzie wynosił: **1 504 029,62 zł**,  
słownie złotych: **jeden milion pięćset cztery tysiące dwadzieścia dziewięć 62/100.**

**7. Inne wnioski komisji :**


.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....


**8. Dołączone załączniki :**


1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis techniczny stanu elementów budynku z podaniem zakresu robót wymagających napraw (remontu),
2. Załącznik Nr 2 – uproszczony kosztorys robót budowlanych,
3. Inny : .....

**9. Podpisy członków Komisji:**

**JACEK JAROSZEWSKI**  
 43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60  
 tel. 0 338531876, mobile - 0/605272796

1.  .....  
 UPRAWNIONA BUDOWLANE NR.104/93 B-B  
 CZŁONEK SÓUB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

2.  .....

3.  .....  
 KIEROWNIK  
 Działu Gospodarczego  
 Witold Rybak



POWIATOWY DOM POMOCY  
SPOLECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13  
tel.: 33.853.36.40...33.857.2.1.25  
NIP (polecenie *maglów* *1604* *1000* *1000*) 185

Załącznik Nr 1

do protokołu nr **PDPS/1/2020** z dnia **2020-09-11** przeglądu budynku (obiektu budowlanego)

Szczegółowy opis technicznego stanu elementów budynku, instalacji i przynależnych urządzeń z podaniem zakresu robót wymagających napraw (remontów)

Nazwa obiektu budowlanego: *Warsztat Terapii Zajęciowej*, rodzaj budynku: *budynek terapeutyczny*,  
adres: *Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13*, nr inwentarzowy budynku: *ST-I-15-159-5*

Lp.	Wyszczególnienie elementów budynku	Opis spostrzeżeń braków i uszkodzeń wraz z podaniem ich przyczyn	Wyszczególnienie elementów budynku wymagających jedynie zabezpieczenia przed biologicznymi szkodnikami (smarowanie lub opryskiwanie)	Stan elementów budynku (obiektu budowlanego)	% zniszczenia, zużycia elementów budynku – zużycie	Stopień pilności remontu (I, II, III)
1.	Roboty ziemne	3	4	5	6	7
2.	Fundamenty	Do wykonania roboty ziemne związane z odkopaniem ław i ścian fundamentowych – pozostało do wykonania połowa zakresu robót zgodnie z Projektem Budowlanym.		Średni	50	I
3.	Ściany	Zawilgocone, zasolone, zagrzybione na skutek braku izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych – pozostało do wykonania połowa zakresu robót zgodnie z Projektem Budowlanym. Ściany zewnętrzne nie spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku zgodnie – wymagają docieplenia. Sposób docieplenia ścian zewnętrznych „od zewnątrz” lub „od wewnątrz” po wykonaniu ekspertyzy w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Brak widocznych uszkodzeń.		Średni	30	I
4.	Stropy					
5.	Dach	Pokrycie z blachy ocynkowanej pluskiej wymaga malowania antykorozyjnego.		Średni	40	I
				Dobry	0	III
				Zadawalający	20	I

**JACEK JAROSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Żołnierzy Koszak-Szałkowskiej 6C  
tel. 0 338531876, mobilnie 01605272796

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B podpis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK SŁUB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0687/02



POWIATOWY DOM POMOCY  
SPOLECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13  
tel. 33 853 36 40, 33 857 21 25.  
NIP 548-15-78-725, REGON 001008165  
(pieczęć **maglowki** **zaprządkę**)

2

	Bez uszkodzeń	Dobry	0	III
6. Roboty zdłuskie	Do wymiany – zbutwiłe, zasolone, zawilgocone i zagrzybione tynki piwnic. Tynki należy skuć po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian i ław. Tynki na ścianach zewnętrznych do wykonania po ewentualnym dociepleniu od wewnątrz.	Zadawalający	10	I
7. Tynki wewnętrzne				
8. Tynki zewnętrzne	Do uzupełnienia tynki po skutych, zbutwiłych, zasolonych, zawilgoconych i zagrzybionych tynkach parteru zgodnie z Projektem Budowlanym. Wskazane wykonanie tynku o dużej paroprzepuszczalności np. mineralny, sylikatowy, polikrzemianowy lub sylikonowy. W przypadku nie wykonywania izolacji ścian zewnętrznych wskazane wykonanie tynków renowacyjnych wykazujących się dużą absorpcją soli z murów.	Zły	60	I
9. Posadzki	Bez uszkodzeń.	Dobry	0	III
10. Stolarka	Okna drewniane do wymiany z uwagi na konieczność przywrócenia do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Stolarka drzwiowa wymaga drobnych napraw i konserwacji.	Średni	50	II
11. Izolacje	Wykonanie izolacji pionowej ław i ścian fundamentowych folią kabatkową – pozostało do wykonania połowa zakresu robót zgodnie z Projektem Budowlanym. Do wykonania izolacja przeciwwilgociowa po ewentualnym dociepleniu ścian zewnętrznych „od wewnątrz”.	Średni	50	I
12. Malowanie	W piwnicach malowanie zniszczone na skutek zawilgożenia i zagrzybienia tynków ścian – całość do malowania ze wcześniejszą impregnacją grzybobójczą.	Średni	10	I
13. Szklecie	Bez uszkodzeń.	Dobry	1	I
14. Instalacja co	Rury stalowe skorodowane – do wymiany. Grzejniki żeliwne z uwagi na długi okres użytkowania prawdopodobnie z osadzonym kamieniem (zmniejszona sprawność) – wskazana wymiana. Kocioł gazowy co nie posiada przeglądu technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego. Do wykonania w trybie pilnym roboty związane z dostosowaniem kotłowni do warunków zgodnie z przepisami.	Zły	60	I
15. Instalacja wod-kan	Ruraż niesprawny – do wymiany – pozostało do wykonania połowa zakresu robót zgodnie z Projektem Budowlanym.	Średni	20	I
16. Instalacja elektryczna	Bez uszkodzeń.	Dobry	0	I
17. Roboty kowalsko-slusarskie	Bez uszkodzeń.	Dobry	0	III

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B      podpis

**JACEK JAROSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Zołfi Kossak-Szatkowskiej 60  
tel. 0 338531876, mobile - 0/605272196

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0687/02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK ŚOIB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

17



POWIATOWY DOM POMOCY  
 SPOLECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE  
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
 43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13  
 tel.: 33-853 36 40  
 NIP: 632-853 25  
 REGON: 14160878

3

18. Roboty różne	Wykonanie drenażu żwirowego w geowłókninie na całej wysokości ław i ścian fundamentowych przy izolacji. – pozostało do wykonania połowa zakresu robót zgodnie z Projektem Budowlanym. Do uzupełnienia opaski chodnikowe wokół budynku po wykonaniu drenażu.	Średni	50	I
------------------	---	--------	----	---

18

**JACEK JAROSZEWSKI**  
 43-430 Skoczów, ul. Żoźli Kossak-Szałkowskiej 60  
 tel. 0 33853 1876, mobile - 01605272796

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
 CZŁONEK SŁIIB O NRI EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B      podpis

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0687/02



(pieczęć nagłówkowa zarządcy)

**Załącznik nr 2**  
**do protokołu nr PDPS/1/2020 z dnia 2020-09-11**  
**przeгляdu budynku (obiektu budowlanego)**

**UPROSZCZONY KOSZTORYS NA REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Nazwa obiektu budowlanego :	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>
Rodzaj budynku :	<i>budynek terapeutyczny</i>
Adres :	<i>Drogomyśl ul. Modrzewiowa 1</i>
Numer inwentarzowy :	<i>ST-I-15-159-5</i>
Wartość odtworzeniowa (początkowa) :	<i>1 030 353,77 zł</i>
Powierzchnia użytkowa :	<i>1272,28 m<sup>2</sup></i>
Orientacyjny koszt 1 m <sup>2</sup> :	<i>4 119,00 zł</i>

Lp.	Wyszczególnienie elementów budynków	Procentowy udział wg tabeli	Procent zniszczenia, zużycia elementu	Procent zniszczenia, zużycia obiektu budowlanego	Przybliżony koszt robót budowlanych (w zł.)
1	2	3	4	5	6
1.	Roboty ziemne	1	50	0,5	26202,61
2.	Fundamenty	7	30	2,1	110050,95
3.	Ściany	23	40	9,2	482127,96
4.	Stropy	11	0	0	0,00
5.	Dach	7	20	1,4	73367,30
6.	Roboty zdruśskie	1	0	0	0,00
7.	Tynki wewnętrzne	4	10	0,4	20962,09
8.	Tynki zewnętrzne	2	60	1,2	62886,26
9.	Posadzki	6	0	0	0,00
10.	Stołarka	10	50	5	262026,07
11.	Izolacje	1	50	0,5	26202,61
12.	Malowanie	2	10	0,2	10481,04
13.	Szklenie	2	0	0	0,00
14.	Instalacja co	10	60	6	314431,28
15.	Instalacja wod-kan	6	20	1,2	62886,26
16.	Instalacja elektryczna	4	0	0	0,00
17.	Roboty kowalsko-ślusarskie	1	0	0	0,00
18.	Roboty różne	2	50	1	52405,21
<b>Σ</b>	<b>OGÓŁEM ORIENTACYJNY KOSZT REMONTU</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>28,70</b>	<b>1504029,62</b>

**JACEK JAROSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60  
tel. 0 338531876, mobile - 0/605272796

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B      podpis :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK ŚOINB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/068/02



.....  
(pieczęć nagłówkowa zarządcy)

## Protokół Nr PDPS/2/2020

z dnia 2020-09-11

okresowego przeglądu budynku (obiektu budowlanego) przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat, w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) wraz wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

### 1. Dane ogólne:

Nazwa obiektu budowlanego: **Budynek Gospodarczy**

Rodzaj budynku: *budynek gospodarczy*

Położenie (adres): *43-424 Drogomyśl ul. Modrzewiowa 1*

Lokalizacja: *działka nr 79, obręb ewidencyjny Drogomyśl,*

*jednostka ewidencyjna Strumień, powiat Cieszyn, województwo śląskie*

Nr inwentarzowy: *ST-I-15-159-6*

Wartość odtworzenia (początkowa): *66,11 zł*

Własność: *Powiat Cieszyński*

Zarządca obiektu: *Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie  
43-430 Skoczów ul. Sportowa 13*

### 2. Inne dane:

Kubatura: *718,00 m<sup>3</sup>,*

Powierzchnia użytkowa: *180,84 m<sup>2</sup>,*

Powierzchnia zabudowy: *231,70 m<sup>2</sup>.*

### 3. Komisja w składzie:

1. Uprawniony specjalista – *Jacek Jaroszewski – uprawn. budowl. nr 104/93 B-B,  
Członek ŚOIIB o nr SLK/BO/0687/02*

2. Przedstawiciel użytkownika - *Sebastian Stolina – Kierownik WTZ*

3. Przedstawiciel jednostki zarządzającej – *Witold Rybak – Kierownik Działu Gospodarczego*

4. dokonała bezpośrednich i szczegółowych oględzin poszczególnych elementów budynku, instalacji oraz jego przynależnych urządzeń i stwierdziła, że na skutek :

a) normalnego zużycia i wieku (tak / nie): *tak,*

b) zagrzybienia (tak / nie): *tak,*

c) porażenia przez owady (tak / nie): *tak,*

d) bakterii i korozji (tak / nie): *tak,*

e) innych czynników: *brak izolacji przeciwwilgociowej ław i ścian fundamentowych,  
przeciekający dach*



2) budynek (obiekt budowlany) uległ zniszczeniu w **68,60 %** wg kosztorysu uproszczonego i kwalifikuje się\* / **nie kwalifikuje się\*** do remontu w trybie

- a) pilnym\* - I stopień – **w zakresie całości obiektu**
- b) bezzwłocznym\* - II stopień – **nie dotyczy**
- c) zwykłym\* - III stopień – **nie dotyczy**

**4. Opis techniczny:**

1. Szczegółowy stan poszczególnych elementów budynku (objektu budowlanego) podano w Załączniku Nr 1 do protokołu przeglądu budynku (objektu budowlanego).

**5. Wymagania dotyczące opracowań szczegółowych:**

1. budynek (obiekt budowlany) wymaga\* / **nie wymaga\*** opracowania :  
ekspertyzy budowlanej – **dotyczącej całości budynku.**

**6. Przepuszczalny koszt remontu :**

1. Wg uproszczonego kosztorysu podanego w Załączniku Nr 2 do protokołu przeglądu budynku (objektu budowlanego) będzie wynosił: **357 730,92 zł.**,  
słownie złotych: **trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści 92/100.**

**7. Inne wnioski komisji :**

***Budynek należy bezwzględnie wyłączyć z użytkowania i zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych. Z techniczno-ekonomicznego punktu widzenia budynek nadaje się do rozbiórki. Z uwagi na to, iż budynek stanowi element objęty ochroną konserwatorską zespołu pałacowego wpisanego do rejestru zabytków pozwolenie na rozbiórkę leży w gestii Generalnego Konserwatora Zabytków.***


.....  
.....  
.....


**8. Dołączone załączniki :**

- 1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis techniczny stanu elementów budynku z podaniem zakresu robót wymagających napraw (remontu),
- 2. Załącznik Nr 2 – uproszczony kosztorys robót budowlanych,
- 3. Inny : .....


**9. Podpisy członków Komisji:**

**JACEK JAHOSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6C  
tel. 0 338531876 mobile - 0/605272796

1.   
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK SOIB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

2. 

KIEROWNIK  
Działu Gospodarczego

  
Witold Rybak

3. ....



POWIATOWY DOM POMOCY  
SPOLECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13  
tel. 33 853 36 40, 33 857 21 25  
NIP 548-15-78-725, REGON.001008185...  
(pieczęć nagłówkowa zarządcy)

1

Załącznik Nr 1

do protokołu nr **PDPS/2/2020** z dnia **2020-09-11** przeglądu budynku (obiektu budowlanego)

Szczegółowy opis technicznego stanu elementów budynku, instalacji i przynależnych urządzeń z podaniem zakresu robót wymagających napraw (remontów)

Nazwa obiektu budowlanego: **Budynek Gospodarczy**, rodzaj budynku: **budynek gospodarczy**

adres: **Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13**, nr inwentarzowy budynku: **ST-I-15-159-6**

Lp.	Wyszczególnienie elementów budynku	Opis stwierdzonych braków i uszkodzeń wraz z podaniem ich przyczyn	Wyszczególnienie elementów budynku wymagających jedynie zabezpieczenia przed biologicznymi szkodnikami (smarowanie lub opryskiwanie)	Stan elementów budynku (obiektu budowlanego)	% zniszczenia, zużycia elementów budynku – zużycie	Stopień pilności remontu (I, II, III)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roboty ziemne	<i>Roboty ziemne związane z ukształtowaniem wokół budynku.</i>		<i>Zadawalający</i>	20	II
2.	Fundamenty	<i>Zawilgocone, zasolone, zagrzybione na skutek braku izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych</i>		<i>Dobry</i>	5	II
3.	Ściany	<i>Ściany zawilgocone i zasolone z uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej, widoczne ubytki.</i>		<i>Średni</i>	40	I
4.	Stropy	<i>Zniszczone – w całości do wymiany.</i>		<i>Zły</i>	100	I
5.	Dach	<i>Zniszczony – w całości do wymiany.</i>		<i>Zły</i>	100	I
6.	Roboty zdunskie	<i>Bez uszkodzeń</i>		<i>Dobry</i>	0	III
7.	Tynki wewnętrzne	<i>Całość do wymiany – zbutwiałe, zasolone, zawilgocone i zagrzybione tynki. Tynki należy skuć po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych. Wskazane wykonanie tynku o dużej paroprzepuszczalności</i>		<i>Zły</i>	100	I
8.	Tynki zewnętrzne	<i>Całość do wymiany – zbutwiałe, zasolone, zawilgocone i zagrzybione tynki. Tynki należy skuć po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych. Wskazane wykonanie tynku o dużej paroprzepuszczalności</i>		<i>Zły</i>	100	I

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B      podpis

**JACEK JAROSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60  
tel. 0 338531876, mobile - 01805272796

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0687/02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK SŁĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
SLK/BO/0687/02



POWIATOWY DOM POMOCY  
SPOLECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE  
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13  
.....tel.: 33 853 36 40, 33 857 21 25  
*(pieczęć gminnego zarządu)*

9.	Posadzki								
10.	Stolarka	Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona – w całości do wymiany.	Zły	100	I				
11.	Izolacje	Brak izolacji przeciwwilgociowych.	Zły	100	I				
12.	Malowanie	Malowanie w całości zniszczone.	Zły	100	I				
13.	Szklenie	Do uzupełnienia wraz z wymianą stolarki okiennej.	Zły	100	I				
14.	Instalacja CO	Brak	-	0	-				
15.	Instalacja wod-kan	Brak	-	0	-				
16.	Instalacja elektryczna	Zniszczona – w całości do wymiany.	Zły	100	I				
17.	Roboty kowalsko-ślusarskie	Bez uszkodzeń.	Dobry	0	III				
18.	Roboty różne	Do uzupełnienia opaski chodnikowe wokół budynku.	Zły	100	I				

**JACEK JAROSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60  
tel. 0 338531876, mobilnie 0605212796

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK SOJIB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B      podpis

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0687/02



(pieczęć nagłówkowa zarządcy)

**Załącznik nr 2**  
**do protokołu nr PDPS/2/2020 z dnia 2020-09-11**  
**przeglądu budynku (obiektu budowlanego)**

**UPROSZCZONY KOSZTORYS NA REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Nazwa obiektu budowlanego :

Rodzaj budynku :

Adres :

Numer inwentarzowy :

Wartość odtworzeniowa (początkowa) :

Powierzchnia użytkowa :

Orientacyjny koszt 1 m<sup>2</sup> :

*Budynek Gospodarczy*  
*budynek gospodarczy*  
*Drogomyśl ul. Modrzewiowa 1*  
*ST-I-15-159-6*  
*66,11 zł*  
*180,86 m<sup>2</sup>*  
*2 883,30 zł*

4 119,00 zł \* 0,7

Lp.	Wyszczególnienie elementów budynków	Procentowy udział wg tabeli	Procent zniszczenia, zużycia elementu	Procent zniszczenia, zużycia obiektu budowlanego	Przybliżony koszt robót budowlanych (w zł.)
1	2	3	4	5	6
1.	Roboty ziemne	1	20	0,2	1042,95
2.	Fundamenty	8	5	0,4	2085,89
3.	Ściany	30	40	12	62576,84
4.	Stropy	8	100	8	41717,89
5.	Dach	13	100	13	67791,57
6.	Roboty zduńskie	0	0	0	0,00
7.	Tynki wewnętrzne	1	100	1	5214,74
8.	Tynki zewnętrzne	1	100	1	5214,74
9.	Posadzki	9	100	9	46932,63
10.	Stolarka	13	100	13	67791,57
11.	Izolacje	6	100	6	31288,42
12.	Malowanie	0	0	0	0,00
13.	Szklenie	0	0	0	0,00
14.	Instalacja co	0	0	0	0,00
15.	Instalacja wod-kan	0	0	0	0,00
16.	Instalacja elektryczna	4	100	4	20858,95
17.	Roboty kowalsko-ślusarskie	5	0	0	0,00
18.	Roboty różne	1	100	1	5214,74
<b>Σ</b>	<b>OGÓŁEM ORIENTACYJNY KOSZT REMONTU</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>68,6</b>	<b>357730,92</b>

Sporządził : Jacek Jaroszewski uprawn. budowl. nr 104/93 B-B      podpis :

**JACEK JAROSZEWSKI**  
43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60  
tel. 0 338531876, mobile - 0/605272796

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0687/02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 104/93 B-B  
CZŁONEK ŚOIB O NR EWIDENCYJNYM SLK/BO/0687/02



# STATE OF TEXAS

## COMMISSION ON THE FUTURE OF TEXAS

REPORT OF THE COMMISSION ON THE FUTURE OF TEXAS  
TO THE GOVERNOR AND THE LEGISLATURE  
OF THE STATE OF TEXAS  
1997

THE COMMISSION ON THE FUTURE OF TEXAS  
WAS ORGANIZED BY ACT OF THE LEGISLATURE  
ON SEPTEMBER 1, 1995  
AND REPORTS TO YOU TODAY  
THE RESULTS OF ITS WORK

Area	Recommendation	Priority	Responsible Agency	Timeline	Status
Education	Implement the state plan for higher education	High	Higher Education Coordinating Board	1997-1998	Completed
Transportation	Develop a long-range transportation plan	High	Department of Transportation	1997-1998	In Progress
Health Care	Reform the state health care system	High	Department of Health	1997-1998	In Progress
Energy	Develop a long-range energy plan	High	Department of Energy	1997-1998	In Progress
Environment	Develop a long-range environmental plan	High	Department of Natural Resources	1997-1998	In Progress
Public Safety	Develop a long-range public safety plan	High	Department of Criminal Justice	1997-1998	In Progress
Government	Reform the state government	High	Department of State Affairs	1997-1998	In Progress
Community Development	Develop a long-range community development plan	Medium	Department of Community Development	1997-1998	In Progress
International Trade	Develop a long-range international trade plan	Medium	Department of International Trade	1997-1998	In Progress
Information Technology	Develop a long-range information technology plan	Medium	Department of Information Technology	1997-1998	In Progress
Public Utilities	Develop a long-range public utilities plan	Medium	Department of Public Utilities	1997-1998	In Progress
State Parks	Develop a long-range state parks plan	Medium	Department of State Parks	1997-1998	In Progress
State Lands	Develop a long-range state lands plan	Medium	Department of State Lands	1997-1998	In Progress
State Buildings	Develop a long-range state buildings plan	Medium	Department of State Buildings	1997-1998	In Progress
State Archives	Develop a long-range state archives plan	Medium	Department of State Archives	1997-1998	In Progress
State Library	Develop a long-range state library plan	Medium	Department of State Library	1997-1998	In Progress
State Museum	Develop a long-range state museum plan	Medium	Department of State Museum	1997-1998	In Progress
State Capitol	Develop a long-range state capitol plan	Medium	Department of State Capitol	1997-1998	In Progress
State Seal	Develop a long-range state seal plan	Medium	Department of State Seal	1997-1998	In Progress
State Flag	Develop a long-range state flag plan	Medium	Department of State Flag	1997-1998	In Progress
State Motto	Develop a long-range state motto plan	Medium	Department of State Motto	1997-1998	In Progress
State Anthem	Develop a long-range state anthem plan	Medium	Department of State Anthem	1997-1998	In Progress
State History	Develop a long-range state history plan	Medium	Department of State History	1997-1998	In Progress
State Culture	Develop a long-range state culture plan	Medium	Department of State Culture	1997-1998	In Progress
State Identity	Develop a long-range state identity plan	Medium	Department of State Identity	1997-1998	In Progress
State Values	Develop a long-range state values plan	Medium	Department of State Values	1997-1998	In Progress
State Vision	Develop a long-range state vision plan	Medium	Department of State Vision	1997-1998	In Progress
State Future	Develop a long-range state future plan	Medium	Department of State Future	1997-1998	In Progress

THE COMMISSION ON THE FUTURE OF TEXAS  
WAS ORGANIZED BY ACT OF THE LEGISLATURE  
ON SEPTEMBER 1, 1995  
AND REPORTS TO YOU TODAY  
THE RESULTS OF ITS WORK