

Cieszyn, dnia 29 października 2025
roku

Starosta Cieszyński
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

SRM-I.7001.4.2025

W odpowiedzi na pismo nr WS.604.64.2025 z dnia 13.10.2025 r. (data wpływu: 14.10.2025 r.) przedstawiam poniżej najpilniejsze zadania i potrzeby w zakresie gospodarowania wodami na terenie Gminy Cieszyn:

1) Rzeka Olza

Miasto Cieszyn w ostatnim czasie doświadczyło powodzi, w wyniku której poniosło znaczne straty materialne. Jednym z głównych problemów pozostaje uszkodzony próg wodny w rejonie wylotu elektrowni wodnej oraz nagromadzony materiał rumowiskowy w korycie rzeki. Pozostawienie kamieni, nanosów i rumowiska z uszkodzonego progu może podczas kolejnych wezbrań powodować uszkodzenia obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury położonej w dół rzeki.

Najpilniejsze potrzeby:

- naprawa (odbudowa) uszkodzonej okładziny kamiennej umocnień brzegu rzeki Olzy wzdłuż Alei Piastowskiej,
- pilne usunięcie rumowiska i nanosów z koryta Olzy,
- odbudowa uszkodzonego jazu (zadanie realizowane przez czeską stronę),
- monitorowanie i utrzymanie drożności koryta rzeki,
- uprzątnięcie śmieci, nanosów po powodzi,
- uporządkowanie brzegu Olzy na odcinku od III jazu do okolic Małej Łąki,
- usunięcie powalonych drzew,
- koszenie brzegów.

2) Rzeka Bobrówka

Obecny stan rzeki Bobrówki budzi poważne zastrzeżenia – brzegi są zarośnięte, a samosiewy i odrosty drzew ograniczają przepustowość cieku, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień.

Najpilniejsze potrzeby:

- wprowadzenie cieku Bobrówka do harmonogramu regularnych prac utrzymaniowych Wód Polskich,
- regulacja koryta rzeki,
- wykaszanie skarp,

- usuwanie zarośli, odrostów i drzew z koryta.

3) Rzeka Puńcówka

Najpilniejsze potrzeby:

- utrzymanie koryta rzeki, w tym uprzątnięcie materiałów naniesionych przez powódź,
- regulacja koryta rzeki,
- utrzymanie umocnień brzegów,
- koszenie skarp.

4) Potok Młynówka

- przegląd koryta potoku Młynówka w celu oceny jego stanu technicznego i ewentualnych potrzeb w zakresie prac utrzymaniowych.

5) Inne zadania hydrotechniczne i utrzymaniowe:

- kontynuacja prac nad powstaniem „Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Cieszyna”.

6) Propozycje działań systemowych:

- wypracowanie stałego modelu współpracy samorządów z Wodami Polskimi w zakresie planowania i koordynacji prac utrzymaniowych,
- utworzenie powiatowego programu monitorowania stanu cieków wodnych,
- uwzględnienie w planach finansowych i inwestycyjnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Cieszyna.

Podsumowując, w ocenie Gminy Cieszyn najpilniejsze do realizacji są działania zapewniające drożność i bezpieczeństwo koryt rzeki Olzy, Bobrówki, Puńcówki i potoku Młynówka oraz odbudowa zniszczonej infrastruktury hydrotechnicznej. Są to kwestie bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców i stan mienia komunalnego.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta
Gabriela

Staszekiewicz

Otrzymują:



Burmistrz Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | gstasziewicz@um.cieszyn.pl

1. adresat,
2. Wydział SRM