

OŚR.6332.26.2025

Strumień, dnia 23.10.2025 r.

Starosta Cieszyński
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

Dotyczy: pisma z dnia 13.10.2025 r. znak: WS.604.64.2025 (numer korespondencji WO.1610.5.008940.2025)

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2025 r. znak: WS.604.64.2025 dotyczące wskazania istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów z gospodarowaniem wodami na terenie gminy Strumień informuję, co następuje:

1. Na terenie powiatu cieszyńskiego występuje niedostateczna ilość wodowskazów do monitoringu i odczytu poziomu wód w czasie rzeczywistym w zlewni Małej Wisły. Na stronie Hydro IMGW dostępne są dane z wodowskazów zlokalizowanych na stacjach w:

- Ustroń Oblaziec - rzeka Wisła;
- Skoczów - rzeka Wisła;
- Drogomyśl (brak określonego stanu ostrzegawczego i alarmowego – czynność w toku prowadzona przez IMiGW-PIB) - rzeka Wisła;
- Górki Wielkie - rzeka Brennica.

Konieczne jest opomiarowanie rzeki Knajki na terenie gminy Dębowiec oraz rzeki Bładnicy na terenie gminy Ustroń lub gminy Skoczów. Przedmiotowe cieki stanowią dopływy do rzeki Wisły (rzeka Knajka jest drugim po Brennicy największym dopływem rzeki Wisły). Umożliwi to sprawniejsze zarządzanie i reagowanie w czasie kryzysu, np. w przypadku wystąpienia zjawiska powodziowego. Montaż wodowskazów jest zadaniem własnym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

2. Szereg problemów, związanych z podtopieniami na terenie gminy Strumień generują cieki MZ-I, MZ-II i ZK zlokalizowane w Zabłociu. Ostatnia gruntowna konserwacja tych cieków była przeprowadzona przed rokiem 2017. Cieki te wymagają pilnych kompleksowych prac na całym swoim przebiegu.

3. Gmina Strumień od 2022 r. wnioskuje do PGW Wody Polskie o podjęcie koniecznych prac w obrębie koryta Kanału ulgi rzeki Knajki na terenie sołectwa Drogomyśl, tj.:

- Modernizację (przebudowę) stopnia kaskadowego w km 0+050 Kanału ulgi rzeki Knajki, polegającą na wykonaniu kaskady w formie monolitycznej betonowej;
- Wykonanie odbudowy koryta Kanału ulgi rzeki Knajki poniżej mostu poprzez przedłużenie zabudowy monolitycznej betonowej na odcinku występującej erozji brzegowej oraz odtworzenie skarp koryta na tym odcinku wraz z ich ubezpieczeniem ciężkim narzutem kamiennym opartym na nowych elementach ubezpieczenia;
- Wykonanie ciężkiego narzutu kamiennego w dnie oraz na skarpach pomiędzy nowymi elementami, a także poniżej kaskady do ujścia do rz. Wisły;
- Modernizację nieczynnej zastawki w km 0+180 wraz ze wzmocnieniem przyczółka stanowiącego początek zabudowy koryta od przekroju wyznaczonego nasypem drogi w ciągu ul. Wiślańskiej;
- Wykonanie konstrukcji betonowej wraz zastawką szandorową na wlocie na kanał, sterującą przerzutem wód nadmiarowych z rzeki Knajki;
- Wykonanie ubezpieczenia dna i brzegów kanału powyżej przepustu w ciągu ul. Wiślańskiej.

Powyższe potrzeby zostały zidentyfikowane podczas przeglądu cieków przeprowadzonego w maju 2022 r. przez pracowników PGW Wody Polskie przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

4. Konieczne jest ujęcie przez zarządcę cieków PGW Wody Polskie, w corocznych Planach Utrzymania Wód prowadzenia bieżącej konserwacji:

- rzeki Hynek na terenie miasta Strumień (rzeka przepływa przez centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury krytycznej – Oczyszczalni Ścieków w Strumieniu);
- cieku Młynówka Drogomyska na terenie sołectwa Drogomyśl,
- cieku Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka na terenie sołectw: Pruchna, Drogomyśl, Bąków,
- cieku Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka na terenie sołectw: Zabłocie, Drogomyśl,
- cieku MZI-I na terenie sołectwa Zabłocie,
- cieku MZ-II na terenie sołectwa Zabłocie,
- cieku ZK na terenie sołectwa Zabłocie.

Ww. cieki przepływają przez tereny zurbanizowane, a brak corocznej konserwacji powoduje ograniczenie swobodnego spływu wód i przyczynia się do lokalnych podtopień majątku mieszkańców oraz infrastruktury publicznej (drogowej).

5. Konieczne jest wykonanie robót polegających na odbudowie umocnienia brzegowego na prawej skarpie cieków poniżej stopnia wodnego w korycie rzeki Wisły w sołectwie Drogomyśl w rejonie ul. Jagodowej (współrzędne geograficzne w układzie 2000: X:5525622.97 Y: 6554058.77).

6. Na terenie gminy Strumień wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Obszar ten obejmuje m.in. zabudowę jednorodzinną zlokalizowaną przy ul. Łęgowej i Sadowej w Bąkowie. W celu zabezpieczenia powodziowego mieszkańców Bąkowa, konieczne jest zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie obiektów hydrotechnicznych – rozbudowie i modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych w tym rejonie dla rzeki Knajki oraz rzeki Wisły.

7. Znaczny problem w zarządzaniu gospodarką wodną generuje brak spójnej ewidencji cieków, które są w zarządzie PGW Wody Polskie. Należy zwrócić uwagę, że dostępne w ISOK - Hydroportal mapy z naniesionymi przebiegami koryt cieków oraz ich nazwami, nie zawsze pokrywają się z ewidencją cieków prowadzoną do 2018 przez administratorów wód na terenie powiatu cieszyńskiego, tj. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Problem dotyczy całego powiatu cieszyńskiego. Kolejnym, niewątpliwym przykładem braku spójności w dostępnej dokumentacji jest oznaczenie na przedmiotowych mapach jako cieków - typowych rowów melioracyjnych, będących od kilkadziesiąt lat w administracji Związku Spółek Wodnych w Cieszynie, które to są przez Związek systematycznie utrzymywane, tj. np. na terenie gminy Strumień „dopływ z Pruchnej” w sołectwie Pruchna. Ten problem również dotyczy całego obszaru powiatu cieszyńskiego.

Z up. Burmistrza
Magdalena Sachanek-Kowalska
mgr inż. Magdalena Sachanek-Kowalska
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a - OŚR

